

# 석면해체 . 제거 사업장의 비산농도 측정 결과보고서

## 1. 작업장 개요

측정장소 (석면해체·제거 업자)	현장명(공사명·작업명)    군서미래국제학교		
	현장 소재지	경기도 시흥시 봉우재로37번길 5	텍스첼거면적 : 6,220.60m <sup>2</sup>
	석면해체·제거작업 신고번호 안산-202110231		업소명 주식회사 성철환경개발
	전화번호	031-374-7748	대표자    김 경 옥

2. 측정기간 -        2021년        10월        28일 ~        2021년        10월        28일 ( 4일차)

## 3. 측정기관 개요

사업장명	(주)대화환경	대표자	정유신
주소	경기도 안양시 엘에스르116번 길118 3층303.304호	노동부지정번호	중부지방고용노동청 제2021-120023호
전화번호	031-346-1991	팩스번호	031-346-1993

## 4. 측정결과 1부

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
“ 별첨1 ”				

## 5. 측정 위치도(측정 장소)

“별첨2.3”

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2021년 10월 28 일

주식회사 대화환경



【별첨1】

측 정 일 시		2021년 10월 28일				
		*석면노출기준:0.01 개/cc이하				
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /min)	측정결과 (f/cc)	측정농도 (f/cc)	검출석면의종류
1	부지경계선1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.000	(검출한계미만)	-
2	부지경계선2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.000	(검출한계미만)	-
3	부지경계선3	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.9	0.001	(검출한계미만)	-
4	부지경계선4	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.000	(검출한계미만)	-
5	작업장실내1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	11.1	0.002	(검출한계미만)	-
6	작업장실내2 (1층 행정실)	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.002	(검출한계미만)	-
7	음압기1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.8	0.003	(검출한계미만)	-
8	음압기2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.3	0.005	(검출한계미만)	-
9	음압기3	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
10	음압기4	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.003	(검출한계미만)	-
11	음압기5	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.003	(검출한계미만)	-
12	음압기6	캠익펌프 (SARA-5100/1)	11.3	0.002	(검출한계미만)	-
13	음압기7	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
14	음압기8	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.002	(검출한계미만)	-
15	음압기9	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.005	(검출한계미만)	-
16	음압기10	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.3	0.002	(검출한계미만)	-
17	위생설비1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.005	(검출한계미만)	-
18	위생설비2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.8	0.005	(검출한계미만)	-
19	위생설비3	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.8	0.003	(검출한계미만)	-
20	폐기물반출1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.3	0.004	(검출한계미만)	-

측 정 일 시		2021년 10월 28일				
		*석면노출기준:0.01 개/cc이하				
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /min)	측정결과 (f/cc)	측정농도 (f/cc)	검출석면의종류
21	폐기물반출2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
22	폐기물반출3	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.4	0.002	(검출한계미만)	-
23	폐기물보관지점1 (5층)	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.003	(검출한계미만)	-
24	폐기물보관지점2 (4층)	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.4	0.002	(검출한계미만)	-
25	폐기물보관지점3 (1층)	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.005	(검출한계미만)	-

(별첨2)측정사진 10월 28일

측 정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
1 비산	 <p>측정 시작 시간: 8 : 00</p>	 <p>측정 종료 시간: 12 : 00</p>	부지 경계선1
2 비산	 <p>측정 시작 시간: 8 : 00</p>	 <p>측정 종료 시간: 12 : 00</p>	부지 경계선2
3 비산	 <p>측정 시작 시간: 8 : 00</p>	 <p>측정 종료 시간: 12 : 00</p>	부지 경계선3
4 비산	 <p>측정 시작 시간: 8 : 00</p>	 <p>측정 종료 시간: 12 : 00</p>	부지 경계선4
5 실내1 (4층)	 <p>측정 시작 시간: 8 : 30</p>	 <p>측정 종료 시간: 9 : 10</p>	4층 계단실 (중앙)
6 실내2 (1층)	 <p>측정 시작 시간: 8 : 40</p>	 <p>측정 종료 시간: 9 : 20</p>	1층 행정실
7 음압기1	 <p>측정 시작 시간: 10 : 00</p>	 <p>측정 종료 시간: 10 : 40</p>	5-3

측 정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
8 음압기2	 <p>측정 시작 시간: 10 : 00</p>	 <p>측정 종료 시간: 10 : 40</p>	복도1
9 음압기3	 <p>측정 시작 시간: 10 : 00</p>	 <p>측정 종료 시간: 10 : 40</p>	5-2
10 음압기4	 <p>측정 시작 시간: 10 : 00</p>	 <p>측정 종료 시간: 10 : 40</p>	창고1
11 음압기5	 <p>측정 시작 시간: 10 : 00</p>	 <p>측정 종료 시간: 10 : 40</p>	홈베이스
12 음압기6	 <p>측정 시작 시간: 10 : 00</p>	 <p>측정 종료 시간: 10 : 40</p>	계단실
13 음압기7	 <p>측정 시작 시간: 10 : 40</p>	 <p>측정 종료 시간: 11 : 20</p>	복도2
14 음압기8	 <p>측정 시작 시간: 10 : 40</p>	 <p>측정 종료 시간: 11 : 20</p>	5-1

측 정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
15	음압기9			4층 음악 준비실
		측정 시작 시간: 14 : 30	측정 종료 시간: 15 : 10	
16	음압기 10			4층 교육 연구실-2
		측정 시작 시간: 14 : 30	측정 종료 시간: 15 : 10	
17	위생 설비			5층 C구역
		측정 시작 시간: 8 : 30	측정 종료 시간: 9 : 10	
18	위생 설비			4층 교육 연구실-2
		측정 시작 시간: 14 : 30	측정 종료 시간: 15 : 10	
19	위생 설비			음악 준비실
		측정 시작 시간: 15 : 00	측정 종료 시간: 15 : 40	
20	폐기물 반출			5층 C구역
		측정 시작 시간: 11 : 00	측정 종료 시간: 11 : 40	
21	폐기물 반출			4층 교육 연구실-2
		측정 시작 시간: 14 : 20	측정 종료 시간: 15 : 00	

측 정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
22 폐기물 반출	 <p>측정 시작 시간: 14 : 10</p>	 <p>측정 종료 시간: 14 : 50</p>	4층 음악 준비실
23 폐기물 보관 지점	 <p>측정 시작 시간: 8 : 30</p>	 <p>측정 종료 시간: 9 : 10</p>	5층 5-7
24 폐기물 보관 지점	 <p>측정 시작 시간: 17 : 00</p>	 <p>측정 종료 시간: 17 : 40</p>	4층 교육 연구실-2
25 폐기물 보관 지점	 <p>측정 시작 시간: 9 : 00</p>	 <p>측정 종료 시간: 9 : 40</p>	1층