

석면해체 . 제거 사업장의 비산농도 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

측정장소 (석면해체·제거 업자)	현장명(공사명·작업명) 군서미래국제학교		
	현장 소재지	경기도 시흥시 봉우재로37번길 5	텍스첼거면적 : 6,220.60m ²
	석면해체·제거작업 신고번호 안산-202110231		업소명 주식회사 성철환경개발
	전화번호	031-374-7748	대표자 김 경 옥

2. 측정기간 - 2021년 11월 3일 ~ 2021 년 11월 3일 (10일차)

3. 측정기관 개요

사업장명	(주)대화환경	대표자	정유신
주소	경기도 안양시 엘에스르116번 길118 3층303.304호	노동부지정번호	중부지방고용노동청 제2021-120023호
전화번호	031-346-1991	팩스번호	031-346-1993

4. 측정결과 1부

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
“ 별 첨1 ”				

5. 측정 위치도(측정 장소)

“별첨2.3”

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2021년 11월 10일

주식회사 대화환경



【별첨1】









측 정 일 시		2021년 11월 3일				
		*석면노출기준:0.01 개/cc이하				
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /min)	측정결과 (f/cc)	측정농도 (f/cc)	검출석면의종류
1	부지경계선1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.4	0.000	(검출한계미만)	-
2	부지경계선2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.4	0.001	(검출한계미만)	-
3	부지경계선3	캠익펌프 (SARA-5100/1)	11.2	0.001	(검출한계미만)	-
4	부지경계선4	캠익펌프 (SARA-5100/1)	11.3	0.000	(검출한계미만)	-
5	작업장실내	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.003	(검출한계미만)	-
6	음압기1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
7	음압기2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.002	(검출한계미만)	-
8	음압기3	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.003	(검출한계미만)	-
9	음압기4	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
10	음압기5	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.8	0.003	(검출한계미만)	-
11	음압기6	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.8	0.003	(검출한계미만)	-
12	음압기7	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.5	0.002	(검출한계미만)	-
13	음압기8	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.8	0.002	(검출한계미만)	-
14	음압기9	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.003	(검출한계미만)	-
15	위생설비1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.8	0.002	(검출한계미만)	-
16	위생설비2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
17	위생설비3	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
18	위생설비4	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.005	(검출한계미만)	-
19	위생설비5	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.4	0.004	(검출한계미만)	-
20	위생설비6	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.3	0.004	(검출한계미만)	-















측 정 일 시		2021년 11월 3일				
		*석면노출기준:0.01 개/cc이하				
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /min)	측정결과 (f/cc)	측정농도 (f/cc)	검출석면의종류
21	위생설비7	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.4	0.004	(검출한계미만)	-
22	위생설비8	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.4	0.002	(검출한계미만)	-
23	위생설비9	캠익펌프 (SARA-5100/1)	11.2	0.003	(검출한계미만)	-
24	폐기물반출1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	11.3	0.002	(검출한계미만)	-
25	폐기물반출2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.002	(검출한계미만)	-
26	폐기물반출3	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.002	(검출한계미만)	-
27	폐기물반출4	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
28	폐기물반출5	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.002	(검출한계미만)	-
29	폐기물반출6	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
30	폐기물반출7	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.4	0.004	(검출한계미만)	-
31	폐기물반출8	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.4	0.004	(검출한계미만)	-
32	폐기물반출9	캠익펌프 (SARA-5100/1)	11.2	0.002	(검출한계미만)	-
33	폐기물반출10	캠익펌프 (SARA-5100/1)	11.3	0.003	(검출한계미만)	-
34	폐기물보관1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
35	폐기물보관2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.002	(검출한계미만)	-
36	폐기물보관3	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.4	0.004	(검출한계미만)	-
37	폐기물보관4	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.3	0.004	(검출한계미만)	-

(별첨2)측정사진 11월 3일





측 정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
1	비산 1			부지 경계선1
		측정 시작 시간: 8 : 00	측정 종료 시간: 12 : 00	
2	비산 2			부지 경계선2
		측정 시작 시간: 8 : 00	측정 종료 시간: 12 : 00	
3	비산 3			부지 경계선3
		측정 시작 시간: 8 : 00	측정 종료 시간: 12 : 00	
4	비산 4			부지 경계선4
		측정 시작 시간: 8 : 00	측정 종료 시간: 12 : 00	
5	실내1 (1층)			1층 행정실
		측정 시작 시간: 9 : 20	측정 종료 시간: 10 : 00	
6	음압기1			1층 행정실
		측정 시작 시간: 10 : 10	측정 종료 시간: 10 : 50	
7	음압기2			1층 서고
		측정 시작 시간: 10 : 10	측정 종료 시간: 10 : 50	

측 정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
8	음압기3			1층 시설관리실
		측정 시작 시간: 10 : 10	측정 종료 시간: 10 : 50	
9	음압기4			1층 영양사실
		측정 시작 시간: 14 : 00	측정 종료 시간: 14 : 40	
10	음압기5			1층 조리원 휴게실
		측정 시작 시간: 14 : 00	측정 종료 시간: 14 : 40	
11	음압기6			1층 부식창고
		측정 시작 시간: 14 : 00	측정 종료 시간: 14 : 40	
12	음압기7			1층 체육창고
		측정 시작 시간: 14 : 00	측정 종료 시간: 14 : 40	
13	음압기8			1층 창고
		측정 시작 시간: 14 : 00	측정 종료 시간: 14 : 40	
14	음압기9			1층 당직실
		측정 시작 시간: 15 : 00	측정 종료 시간: 15 : 40	

측 정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
15	위생 설비1			1층 행정실
		측정 시작 시간: 8 : 30	측정 종료 시간: 9 : 10	
16	위생 설비2			1층 서고
		측정 시작 시간: 8 : 30	측정 종료 시간: 9 : 10	
17	위생 설비3			1층 시설관리팀
		측정 시작 시간: 8 : 30	측정 종료 시간: 9 : 10	
18	위생 설비4			1층 영양사실
		측정 시작 시간: 13 : 00	측정 종료 시간: 13 : 40	
19	위생 설비5			1층 조리원 휴게실
		측정 시작 시간: 13 : 00	측정 종료 시간: 13 : 40	
20	위생 설비6			1층 부식창고
		측정 시작 시간: 13 : 00	측정 종료 시간: 13 : 40	
21	위생 설비7			1층 체육창고
		측정 시작 시간: 13 : 00	측정 종료 시간: 13 : 40	

측 정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
22	위생 설비8			1층 창고
		측정 시작 시간: 13 : 00	측정 종료 시간: 13 : 40	
23	위생 설비9			1층 당직실
		측정 시작 시간: 13 : 00	측정 종료 시간: 13 : 40	
24	폐기물 반출1			1층 행정실
		측정 시작 시간: 9 : 30	측정 종료 시간: 10 : 10	
25	폐기물 반출2			1층 서고
		측정 시작 시간: 9 : 30	측정 종료 시간: 10 : 10	
26	폐기물 반출3			1층 시설관리팀
		측정 시작 시간: 9 : 30	측정 종료 시간: 10 : 10	
27	폐기물 반출4			1층 영양사실
		측정 시작 시간: 14 : 00	측정 종료 시간: 14 : 40	
28	폐기물 반출5			1층 조리원 휴게실
		측정 시작 시간: 14 : 00	측정 종료 시간: 14 : 40	

측 정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
29	폐기물 반출6			1층 부식창고
		측정 시작 시간: 14 : 00	측정 종료 시간: 14 : 40	
30	폐기물 반출6			1층 체육창고
		측정 시작 시간: 14 : 00	측정 종료 시간: 14 : 40	
31	폐기물 반출7			1층 창고
		측정 시작 시간: 14 : 00	측정 종료 시간: 14 : 40	
32	폐기물 반출8			1층 당직실
		측정 시작 시간: 14: 00	측정 종료 시간: 14 : 40	
33	폐기물 반출9			1층 (스카이)
		측정 시작 시간: 8 : 30	측정 종료 시간: 9 : 10	
34	폐기물 보관 지점1			3층
		측정 시작 시간: 8 : 10	측정 종료 시간: 8 : 50	
35	폐기물 보관 지점2			2층
		측정 시작 시간: 8 : 10	측정 종료 시간: 8 : 50	

측 정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
36	폐기물 보관 지점3			1층
		측정 시작 시간: 8 : 00	측정 종료 시간: 8 : 40	
37	폐기물 보관 지점4			운동장
		측정 시작 시간: 17 : 00	측정 종료 시간: 17 : 40	