

석면해체 . 제거 사업장의 비산농도 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

측정장소 (석면해체·제거 업자)	현장명(공사명·작업명) 군서미래국제학교		
	현장 소재지	경기도 시흥시 봉우재로37번길 5	텍스첼거면적 : 6,220.60m ²
	석면해체·제거작업 신고번호 안산-202110231		업소명 주식회사 성철환경개발
	전화번호	031-374-7748	대표자 김 경 옥

2. 측정기간 - 2021년 11월 4일 ~ 2021 년 11월 4일 (11일차)

3. 측정기관 개요

사업장명	(주)대화환경	대표자	정유신
주소	경기도 안양시 엘에스르116번 길118 3층303.304호	노동부지정번호	중부지방고용노동청 제2021-120023호
전화번호	031-346-1991	팩스번호	031-346-1993

4. 측정결과 1부

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
“ 별 첨1 ”				

5. 측정 위치도(측정 장소)

“별첨2.3”

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2021년 11월 4일

주식회사 대화환경



【별첨1】

측 정 일 시		2021년 11월 4일				
		*석면노출기준:0.01 개/cc이하				
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /min)	측정결과 (f/cc)	측정농도 (f/cc)	검출석면의종류
1	폐기물보관지점1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.9	0.002	(검출한계미만)	-
2	폐기물보관지점2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.4	0.002	(검출한계미만)	-

【별첨2】 측정사진 11월 4일

측 정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
1	폐기물 보관1			1층
		측정 시작 시간: 8 : 30	측정 종료 시간: 9 : 10	
2	폐기물 보관2			운동장
		측정 시작 시간: 8 : 30	측정 종료 시간: 9 : 10	